

Objednávky - Technický úsek NAW Piešťany

Obdobie : Január - Október 2013

Objednávka číslo	Zhotoviteľ - dodávateľ	Rozsah objednávky	Cena s DPH
1	NEXA Sasinkova 9 Piešťany	germicídny žiarič - detské oddelenie	348,00
2	RUVZ Trnava Limbová 6, P. O. BOX, 917 09 Trnava	testovanie sterilizačnej techniky - odber vzoriek, vyhodnotenie	cenník RUVZ
3	Karol Miklík Tranovského 31 841 02 Bratislava	oprava hadice 5052 -10 výr.č. 03	308,59
4	JB SAT - TV servis Jozef Bednárík, Banannská 23, Banka	prečistenie vložiek STA servis práce	54,00
6	S&T Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy 43/A 821 09 Bratislava	odstránenie poruchy - RTG a výmena	726,00
7	Stavoudržba, a.s. Priemyselná 10 921 01 Piešťany	havária streš, krytiny HL.budova - zatekanie do pôrod.sály	119,69
8	Dartin Slovensko s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 25 080 05 Prešov	kalibrácia Natus Fischer - Zoth Ech skreen	53,77
9	Jančovič Peter Pri zvonici 172/89, 956 07 Behynce	ventily kotol č.2 W66 - netesnosť plynovej zostavy	354,00
10	Mapros s.r.o. N.Mesto nad Váhom	odborné prehliadky STL, VTL zariadení NAW	516,60
11	S&T Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy 43/A 821 09 Bratislava	oprava CT počítača - diagnostika zamrznania dát	488,00
12	ULTRAMED s.r.o. Slovnaftská 102 821 07 Bratislava	gynekol.kreslá zákrokové, pôrodné lôžko	9 883,20
13	ELMED Jánošíkova 73, 921 01 Piešťanz	fototerapeutická lampa	3 200,00
14	Stavoudržba, a.s. Priemyselná 10 921 01 Piešťany	zatiernenie okien RDg dig. RTG dľa požiadavky URO 1,2 PB	2 135,67
15	Jančovič Peter Pri zvonici 172/89, 956 07 Behynce	porucha obežného kola nasávania vzduchu Kotol K1 / KDVE 100	534,00
16	Stavoudržba, a.s. Priemyselná 10 921 01 Piešťany	prekrytie otvorov po poruchách porubí kanalizácie	242,00
17	Kusovský Peter - elektroslužby	revízia CT po výmene RTG lampy Elektro	130,00
18	Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Staničná 24 Trenčín	skúšky stability RTG prístrojov CT po výmene dielov žiarič	461,04
19	Stavoudržba, a.s. Priemyselná 10 921 01 Piešťany	oprava zatekajúcej strechy na WC kumbál gynekológia	119,69
20	BASCO SK s.r.o. Šenkvičná cesta 14/K, 902 01 Pezinok	oprava lôžka LINET - polohovanie	175,33
21	Wegams Pálenicka 501 922 21 Moravany nad Váhom	MyLab 50 - odstránenie znečistenia prístroja prachom - vyčistenie	156,00
23	PROMYS Myjava	produkt výkazy Window. - KUCHYŇA	44,00
24	Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Staničná 24 Trenčín	skúšky stability RTG prístrojov	781,20
25	NEXA Sasinkova 9 Piešťany	oprava oper. Stol chir. Materiál - hotovosť	290,00
25a	NEXA Sasinkova 9 Piešťany	oprava oper. Stol chir. Práca a ovl. súprava	281,76
26	Wegams Pálenicka 501 922 21 Moravany nad Váhom	čiapka na EEG veľkosť č. 50 - 54 Small Electro cap	294,76
27	Karol Miklík Tranovského 31 841 02 Bratislava	oprava hadice 5052 -10 výr.č. 03	414,77
28	Medicomp s.r.o. Piešťany	dodávka nastavovací ventil srýchl. Spoj. Duch.pr. NEO-PUFF	397,44
29	Chirosan Vrbové	oprava AUTOKLAV 26 OKM - Jágerová dľa CP 068/11/Ba - urgentná	285,84
30	PULImedical Ivánka pri Dunaji Nádražná 34	diagnostikoa po meraní stability ion.žiarenia	96,00

31	PULImedical Ivánka pri Dunaji Nádražná 34	kalibrácia zariadenia	297,60
33	IHT Sokolovce - stavebniny	stavebné úpravy dvere 1450/1970, rozšírenie otvoru	536,00
34	S&T Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy 43/A 821 09 Bratislava	diagnostika poruchy CT Philips - servisné práce	607,20
35	Slovenská leg.metrologia n.o.,Hviezdoslavova 31, B. Bystrica	služby osobnej dozimetrie	131,87
36	IHT Sokolovce - stavebniny	prekrytie zatekajúcej plochy strechy WC gynekol.pôrod.oddelenie	739,22
37	IHT Sokolovce - stavebniny	vypratanie chaty Bezovec	194,64
38	S&T Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy 43/A 821 09 Bratislava	diagnostika poruchy CT Philips - servisné práce	607,20
39	S&T Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy 43/A 821 09 Bratislava	diagnostika CT Philips - gantry nepolohuje - výmena doska R2D	4 382,40
40	TONA Martin Prikopská 84, 036 08 Martin	Certuss 1 - kotolňa W 66 oprava, tlakový spínač FF4-32, práca	394,80
41	ELESCO Križan A.Hlinku 18/32 Piešťany	oprava MaR ohrevu TÚV bojler 1,2;	890,00
42	ELESCO Križan A.Hlinku 18/32 Piešťany	dodávka náhradný diel repas.ventilu V30115616 KT 2	590,00
44	Jančovič Peter Pri zvonici 172/89, 956 07 Behynce	ventily kotol č.3 W66 - netesnosť plynovej zostavy ventil MVD220/5RP2"	900,00
45	Jančovič Peter Pri zvonici 172/89, 956 07 Behynce	ventily kotol č.3 W66 - netesnosť plynovej zostavy ventil MVD220/5RP2"	876,00
46	MEDIOX s.r.o. 916 24 Horná Streda č.64	odstránenie technickej poruchy prístroja VENAR Media	113,04
47	Marián Herman ing, 8.mája 9, 921 01 Piešťany	statický posudok	150,00
48	S&T Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy 43/A 821 09 Bratislava	diagnostika poruchy CT Philips - servisné práce	2 000,00
49	Medicomp s.r.o., Krajinské č. 3, 921 01 Piešťany	revízia tlakovej stanice a rozvodov medicínálneho kyslíka	362,70
50	Pharma Group mýtna 11 811 07 Bratislava	oprava vrtačky VINCI SN 01329 rukoväť	1 981,44
51	Pharma Group mýtna 11 811 07 Bratislava	adaptér na sagitálnu píľku, púzdro batérií	2 964,00
52	Jančovič Peter Pri zvonici 172/89, 956 07 Behynce	porucha obežného kola nasávania vzduchu Kotol K2 / KDVE 100	576,00
53	IHT Sokolovce - stavebniny	stavebné rozšírenie otvoru Dvere 1450/1970 miet.224	504,00
54	IHT Sokolovce - stavebniny	oprava havarijného stavu omietky miet.225	508,00
55	Medicomp s.r.o., Krajinské č. 3, 921 01 Piešťany	poruchy tesnenia rýchlospojok O2 stropného statívu oper.sál č.3	40,80
56	Jančovič Peter Pri zvonici 172/89, 956 07 Behynce	serv.prehliadky,kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia	598,00
57	S&T Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy 43/A 821 09 Bratislava	diagnostika poruchy CT Philips - servisné práce	488,40
58	MR Diagnostika Račianska 72 831 02 Bratislava	senzor NIOX MONO - detské oddelenie.odd.	2 129,40